

DEKRA Automobil GmbH  
Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart

Herrn  
Klaus Mustermann  
Sackgasse 1

70565 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH

Handwerkstr. 15  
70565 Stuttgart  
Tel.: 0711 / 7861-0  
Fax: 0711 / 7861-2240  
e-mail:  
DEKRA-Auftrag@dekra.com

Ansprechpartner:  
Max Muster  
Tel.: 0711 / 7861-0

## Zustandsbericht

### Vorgang

**Auftragserteilung** 13.12.2005 , mündlich, durch Herrn Mustermann,  
**Besichtigung** 13.12.2005, DEKRA Automobil GmbH, Handwerkstr. 15, 70565, Stuttgart  
**Bewertet auf** 13.12.2005

### Bemerkungen

Laut Angabe hatte das Fzg. einen leichten Streifschaden auf der rechten Fahrzeugseite. Die Reparatur wurde Fachgerecht durchgeführt. Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt.

### Fahrzeugbeschreibung

### Amtliches Kennzeichen S WF4711

Fahrzeugart	PKW / Kombi	Türen	5
Hersteller	FORD	Farbe	Schwarz / Metallic
Typ / Verkaufsbez.	Mondeo 2.0 Turnier TDCi Ghia	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0WXXGABCDE12345
Km-Stand abgelesen / Laufleistung laut Wegstreckenzähler	42123	Leistung (kw)	96
Hubraum (ccm)	1998	Erstzulassung	01.09.2003
Motorart	DIESEL-D	HU / AU	09 / 2006 / 09 / 2006
KBA-Nr.	8566 47900C	Schlüssel-Nr.	10211029
Sitzplätze	5		

### Bereifung

vorne links	205 / 55 R 16 89 H Michelin	S / O	4 mm
vorne rechts	205 / 55 R 16 89 H Michelin	S / O	4 mm
hinten links	205 / 55 R 16 89 H Michelin	S / S	4 mm
hinten rechts	205 / 55 R 16 89 H Michelin	S / O	2 mm

Notrad  
Legende

S/ Sommer /O Original /S Schaden

**Ausstattung**

Serie: Airbag, Frontund Seitenairbagsystem fuer Fahrerund Beifahrer, Airbag, Kopf-Schulterairbags vorn und hinten, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Aussenspiegel in Wagenfarbe, Fahrerund Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar, Batterie, verstaerkt 71 Ah, Bereifung: 6 1/2 J x 16 Leichtmetallfelgen (4) mit Reifen 205/55 R 16, Bereifung: Reserverad, Notrad, Bordcomputer, Bremsassistent (EBA), Bremsleuchte, dritte, Check-Control-System, Dachreling, Dekoreinlage: Holz-Look, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheitsund Stabilitaetsprogramm (ESP) inkl. Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Fensterheber hinten, elektrisch, Fensterheber vorn, elektrisch, Fernbedienung fuer die Zentralverriegelung, Frontscheibe und Scheibenwaschwasserduesen beheizt, Fussmatten in Velours vorne und hinten, Gepaeckhaken inkl. 12V-Anschluss, Gepaecknetz, Gepaeckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung (Mondeo), Heckscheiben-Wischwaschanlage, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, FCKW-frei, Kopfstuetzen (3) hinten, hoeohenverstellbar, Kopfstuetzen vorn, hoeohenund neigungsverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Ablagefach, Stifthalter und Deckel (Armlehne) zwischen den Vordersitzen, Nebelscheinwerfer, Paket: Sicht (Mondeo), Pollenfilter, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz-Hoeohenverstellung, elektrisch, Sitze: Fahrerund Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstuetze, Sitze: Ruecksitzbank, Sitze: Ruecksitzlehne umklappbar, 1/3 zu 2/3 geteilt, Sitze: Vordersitze, beheizbar, Stossfaenger in Wagenfarbe lackiert, Waermeschutzverglasung, getoent, Wegfahrsperr mit Motorhaubenschloss, Zentral-/Doppelverriegelung mit Gesamtschliessfunktion

**Sonderausstattung**

Xenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferwaschanlage \* Anhaengevorrichtung, abnehmbarem Kugelkopf \* Lackierung: Metallic \* Niveauregulierung hinten, automatisch \* Lederpolsterung inkl. Fahrersitz 8fach elektrisch verstellbar \* Park-Pilot-System \* Radioausstattung: Audiosystem 6000 mit CD-Player \* Standheizung Webasto-Thermo-Top-C \*

**Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anteil %	Minderwert
Windschutzscheibe starker Steinschlag im Sichtfeld, erneuern	900	100	-900
Parkdelle an Beifahrertüre, Smartrepair, instandsetzen, Lack noch verwendbar	80	100	-80
Stoßfänger vorne viele Steinschläge, lackieren	300	58	-175
Schlußleuchte hinten links gebrochen, erneuern	124	100	-124
Türe hinten links verschrammt, lackieren	300	58	-175
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>1.704</b>		<b>-1.454 EUR</b>

**Reifenbewertung**

	hinten links	4mm	SS	-140 EUR
	hinten rechts	2mm	SO	-140 EUR
Legende		S/ Sommer /O Original /S Schaden		<b>-280 EUR</b>

**Weitere wertbeeinflussende Faktoren**

Merkantiler Minderwert -300 EUR

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige  
Max Muster

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig